

CANBridge - Fehler #430

Transceiving is super slow and errornous

06.11.2023 16:35 - Maximilian Seesslen

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|-------------|
| Status: | Erledigt | Beginn: | 06.11.2023 |
| Priorität: | Normal | Abgabedatum: | |
| Zugewiesen an: | Maximilian Seesslen | % erledigt: | 0% |
| Kategorie: | | Geschätzter Aufwand: | 0.00 Stunde |
| Zielversion: | | Aufgewendete Zeit: | 0.00 Stunde |
| CS Zielversion: | | | |
| Beschreibung | | | |
| Looks like the default frequencies are completely wrong. They have to be set according to the 868Mhz. Maybe the datarate can be drastically increased compared to the default 4,8KB/s. | | | |
| Before sending an package, the PLL-Lock should be checked. Maybe an multiple CAN-Message will work then. | | | |
| Have a look at the libraries in the software wiki. | | | |

Historie

- #1 - 07.11.2023 17:44 - Maximilian Seesslen
- Datei main.cpp wurde hinzugefügt
- #2 - 09.11.2023 19:12 - Maximilian Seesslen
- Datei registerConfig.tgz wurde hinzugefügt
- #3 - 20.11.2023 11:20 - Maximilian Seesslen
- Kopiert nach Fehler #439: Check RSSI instead of delaying wurde hinzugefügt
- #4 - 20.11.2023 11:21 - Maximilian Seesslen
- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

Dateien

| | | | |
|--------------------|---------|------------|---------------------|
| main.cpp | 26,8 KB | 07.11.2023 | Maximilian Seesslen |
| registerConfig.tgz | 207 KB | 09.11.2023 | Maximilian Seesslen |