

Biwak - Fehler #66

STMF042: Check HSI calibration/trimming

17.09.2021 11:56 - Redmine Admin

Status:	Abgewiesen	Beginn:	17.09.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung Uart is not working correctly (only 9600 Baud, also not completely without problems). Several MCUs show same behaviour. So maybe there is an strange default value in Application note Check if HSICAL/HSITRIM even has its default of 16. PWM output can be used to verify frequency.			

Historie

#1 - 17.09.2021 12:14 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert
- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt

#2 - 17.09.2021 12:36 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 17.09.2021 12:52 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

#4 - 18.09.2021 14:15 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Abgewiesen geändert

Seems to be a software issue. Long delay in interrupt solves the problem.