

Tickets

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
144	Campo	Feature	Neu	Normal	implement hwdata stterm command		24.11.2023 14:38
135	Hardware	Unterstützung	Neu	Normal	Create BOM creator script with warehouse fields	Maximilian Seesslen	13.01.2022 15:30
133	miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	implement corona mode again	Maximilian Seesslen	26.02.2022 18:14
132	miniminutnik	Feature	Abgewiesen	Normal	Lower down CPU speed	Maximilian Seesslen	27.02.2022 13:37
115	miniminutnik	Fehler	Erledigt	Normal	LEDs stay on some times	Maximilian Seesslen	27.02.2022 13:37
114	Miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	Device must run with 2Volts	Maximilian Seesslen	09.01.2022 07:31
111	miniminutnik	Feature	Abgewiesen	Normal	Configurable loudness		17.12.2021 14:49
110	Miniminutnik	Fehler	Erledigt	Normal	Replace buzzer	Maximilian Seesslen	09.01.2022 07:05
109	Miniminutnik	Feature	Abgewiesen	Normal	Implement HWDData	Maximilian Seesslen	13.12.2021 14:24
107	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	Rework class for ILI9341V	Maximilian Seesslen	07.01.2022 21:26
105	miniminutnik	Feature	Abgewiesen	Normal	implement error mode	Maximilian Seesslen	08.01.2022 12:23
104	miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	use HW-CRC for configuration check	Maximilian Seesslen	08.01.2022 12:21
103	miniminutnik	Feature	Abgewiesen	Normal	implement Wartungsmodus	Maximilian Seesslen	15.12.2021 16:46
97	Miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	use M2 screws	Maximilian Seesslen	02.12.2021 11:02
96	Miniminutnik	Fehler	Erledigt	Normal	missing flyback diode for Buzzer	Maximilian Seesslen	02.12.2021 11:02
95	miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	use configuration in eeprom	Maximilian Seesslen	08.01.2022 13:44
94	miniminutnik	Feature	Erledigt	Normal	implement hwData	Maximilian Seesslen	08.01.2022 12:19
82	Campo	Unterstützung	Erledigt	Normal	Add test functions for periphery	Maximilian Seesslen	23.08.2022 12:01
79	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	retain: support length and crc32 again	Redmine Admin	07.10.2021 21:04
75	libcampo	Unterstützung	Neu	Normal	bringup: Create test to write internal flash	Maximilian Seesslen	19.12.2023 16:49
67	Biwak	Unterstützung	Erledigt	Sofort	Support STM32G441 FDCAN	Maximilian Seesslen	17.09.2021 20:14
66	Biwak	Fehler	Abgewiesen	Normal	STMF042: Check HSI calibration/trimming	Maximilian Seesslen	18.09.2021 14:15
58	horo	Feature	Erledigt	Normal	Create versions, tags.	Maximilian Seesslen	15.09.2021 23:11
56	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	work along with picolibc	Maximilian Seesslen	13.09.2021 10:50
52	TCB	Feature	Erledigt	Normal	remove the per-family ld-scripts	Maximilian Seesslen	25.12.2021 14:06
51	TCB	Feature	Erledigt	Normal	check gdb version to be 10.2	Maximilian Seesslen	14.09.2021 09:33
50	TCB	Feature	Erledigt	Normal	Check binutils to be version 2.37	Maximilian Seesslen	14.09.2021 09:32
49	TCB	Feature	Erledigt	Normal	update gcc to 11.2.	Maximilian Seesslen	13.09.2021 10:28
32	Hardware	Fehler	Neu	Normal	Move the notes from "warehouse" to redmine.	Maximilian Seesslen	13.08.2021 12:56
31	NUC64DEBUG	Fehler	Neu	Niedrig	BOOT0 Button pulls pin low instead of high		13.08.2021 12:56
28	Hardware	Order	Erledigt	Dringend	STM32G441KBT6	Maximilian Seesslen	12.08.2021 22:45

#	Projekt	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
26	Biwak	Feature	Erledigt	Normal	Check necessity of controller-model dependant ISR names	Maximilian Seesslen	07.01.2022 21:29
25	Biwak	Feature	Abgewiesen	Normal	Finally get rid of static data	Maximilian Seesslen	07.01.2022 21:22
24	Biwak	Fehler	Erledigt	Normal	get rid of periphery enums	Maximilian Seesslen	08.01.2022 11:48
19	Campo	Fehler	Erledigt	Normal	multiple binaries in single cmake project	Maximilian Seesslen	13.09.2021 11:28
17	horo	Fehler	Erledigt	Normal	Verify temperature sensor	Redmine Admin	13.09.2021 11:51
16	horo	Fehler	Erledigt	Normal	Verify the solder ramps	Redmine Admin	13.09.2021 11:50
15	horo	Fehler	Erledigt	Normal	Solder prozess not reliable	Redmine Admin	13.09.2021 11:52
13	Minutnik	Fehler	Neu	Normal	Buttons do not fit		17.08.2021 13:24
12	NUC64DEBUG	Fehler	Erledigt	Normal	Serial port does not work through adapter		06.08.2021 12:17
10	TCB	Feature	Erledigt	Normal	Use Pico-libc	Maximilian Seesslen	13.09.2021 10:28