

NUC64DEBUG - Fehler #31

BOOT0 Button pulls pin low instead of high

13.08.2021 12:48 - Redmine Admin

Status:	Neu	Beginn:	13.08.2021			
Priorität:	Niedrig	Abgabedatum:				
Zugewiesen an:						
Kategorie:						
Zielversion:	v0.3.x	Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde			
CS Zielversion:						
Beschreibung						
Comment in schematics even explains the resistor value for pulling it high.						

Historie

#1 - 13.08.2021 12:56 - Redmine Admin

- Priorität wurde von Normal zu Niedrig geändert