

mainSwitch - Fehler #435

Power supply on CANBus is very poor

14.11.2023 12:01 - Maximilian Seesslen

Status:	Neu	Beginn:	14.11.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
The traces are only 0.2mm			
Link			
Sollte eigentlich nicht so wild sein; Das waeren 0,07V Spannungsabfall bei 200mA.			
<50mΩ; 1A jumper current			
Trace 25,4mOhm pro centimeter			
3/0,200=150Ohm			
Wait for CANBuz to have an heavy load.			

Historie

#1 - 14.11.2023 13:04 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 14.11.2023 13:18 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 14.11.2023 14:48 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert