

Mainswitch - Fehler #606

Mainswitch bootloader does not fit into flash using TCB 1.6.7

27.01.2025 13:29 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	27.01.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
12 Bytes missing ;) Hopefully some periphery can be removed from bootloader via "variant" feature.			

Historie

#1 - 29.01.2025 14:50 - Maximilian Seesslen

- *Zugewiesen an* wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt

#2 - 29.01.2025 14:50 - Maximilian Seesslen

- *Status* wurde von Neu zu Erledigt geändert