

Miniminutnik - Fehler #96

missing flyback diode for Buzzer

01.12.2021 14:42 - Redmine Admin

Status:	Erledigt	Beginn:	01.12.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			

Historie

#1 - 01.12.2021 14:45 - Redmine Admin

- Zielversion wurde auf v0.2.0 gesetzt

#2 - 02.12.2021 11:02 - Redmine Admin

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert