

sensemux - Fehler #170

Bringup: OSC is routed to wron pins

23.04.2022 11:33 - Maximilian Seesslen

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Status: | Erledigt | Beginn: | 23.04.2022 |
| Priorität: | Normal | Abgabedatum: | |
| Zugewiesen an: | Maximilian Seesslen | % erledigt: | 0% |
| Kategorie: | | Geschätzter Aufwand: | 0.00 Stunde |
| Zielversion: | v0.2.x | Aufgewendete Zeit: | 0.00 Stunde |
| CS Zielversion: | | | |
| Beschreibung | | | |
| This is fixed in v0.2.x. | | | |

Historie

#1 - 25.05.2022 11:08 - Maximilian Seesslen

- Thema wurde von OSC iss routed to wron pins zu OSC is routed to wron pins geändert

#2 - 25.05.2022 11:10 - Maximilian Seesslen

- Zielversion wurde auf v0.2.x gesetzt

RTC is working with 0.2.x.

#3 - 25.05.2022 11:10 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

#4 - 25.05.2022 11:19 - Maximilian Seesslen

- Thema wurde von OSC is routed to wron pins zu Bringup: OSC is routed to wron pins geändert
- Beschreibung aktualisiert