

Minutnik elnk - Fehler #265

Pulldown on USB-Detect is missing

05.10.2022 10:04 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	05.10.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.2.x	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung			
USB-Detect-Input is floating when USB is not connected. Internal Pulldown has to be used for Wakeups.			

Historie

#1 - 05.10.2022 10:07 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 06.10.2022 11:04 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 18.02.2024 14:25 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert