

## Minutnik elnk - Unterstützung #292

### Power injection pins 3V missing

28.10.2022 14:35 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Beginn:</b>	28.10.2022
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v0.2.x	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			
<b>Beschreibung</b>			
One additional testpoint for 3V would help to measure power consumtion of MCU side.			

#### Historie

##### #1 - 08.12.2022 15:00 - Maximilian Seesslen

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt
- Zielversion wurde auf v0.2.x gesetzt

##### #2 - 18.02.2024 15:10 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert